


TECHNICKÁ KARTA



BODOVÝ MULTIČISTIČ

Špecializovaný prípravok na báze rozpúšťadla na odstraňovanie škvŕn z tvrdých a textilných povrchov. Odstraňuje škvŕny z asfaltu, dechtu, lepidiel z nálepiek, žuvačiek, živice, parafínu, atď.

Poznámka: Rozpúšťa gumené povrchy, mäkký plast a neoriginálnu farbu karosérie vozidla.

POUŽITĚ:

- karosérie automobilov,
- kancelárske miestnosti, obývacie izby, šatne, čakárne,
- tvrdé podlahy, koberce.

KOMPOZÍCIA:

<50 % po reakčnej hmotnosti etanolu a propán-2-olu, <15% oranžového terpénu, <50% zmesi propánu a butánu

NÁVOD NA POUŽITIE:

Výrobok používajte bez zriedenia - v bode určenia. Prípravok sa nemieša s vodou. Aplikujte výrobok na umytý povrch, chvíľu počkajte, kým to funguje, a potom sa pri použití handry umyte. **Pozor!** Pred použitím je potrebné otestovať trvanlivosť farby a odolnosť povrchu na mieste, ktoré nie je veľmi viditeľné. Nepoužívajte na gumu, mäkký plast, plexisklo.

HROZBY:



Nebezpečenstvo

H222 – Extrémne horľavý aerosól

H229 – Kontajner pod tlakom: hrozí, že vykurovanie vybuchne **H315** – Dráždi pokožku.

H317 - Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.

H319 – Podráždenie očí

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 – Toxický pre vodné organizmy v dôsledku dlhodobých účinkov

P210 – Uchovávajte mimo zdrojov tepla, horiacich povrchov, zdrojov iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite

TECHNICKÁ KARTA

P251 – Nепrepichujte ani nespáľte, a to ani po použití.

P271 – Aplikujte len vonku alebo v dobre vetranej miestnosti **P273** – Vyhnite sa uvoľňovaniu do životného prostredia.

P280 – **Používajte** ochranné pásiky/ochranný odev/ ochranu očí/ochranu tváre.

P333+P313 – **Ak dôjde k** podráždeniu pokožky : Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P410+P412 – Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C/122oF.

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum platnosti uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne balenie niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).